

Królewiec - uszkodzenia nawierzchni

Lp.	Uszkodzenie	Powierzchnia [m ²]	Zdjęcie
1	zapadnięta nawierzchnia przy krańcu jezdni	1	
2	zapadnięta nawierzchnia	3	
3	zapadnięta i spękana nawierzchnia	2	

4	zapadnięta i spękana nawierzchnia	4	
5	zapadnięta i spękana nawierzchnia	1	
6	zapadnięta i spękana nawierzchnia	1,5	

7	zapadnięta i spękana nawierzchnia	75	
8	zapadnięta studnia, spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	15,75	
9	zapadnięta i spękana nawierzchnia	4	

10	zapadnięta studnia, spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	15,75	
11	zapadnięta studnia, spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	16,5	
12	zapadnięta i spękana nawierzchnia	11	

13	zapadnięta studnia, spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	12	
14	zapadnięta i spękana nawierzchnia	11,05	
15	zapadnięta studnia, spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	17,5	

16	zapadnięta nawierzchnia	6	
17	zapadnięta nawierzchnia	28	
18	zapadnięta nawierzchnia	6	

20	spękana i zapadnięta nawierzchnia	6	
21	spękana i zapadnięta nawierzchnia	59,8	
23	spękana i zapadnięta nawierzchnia	17	

24	spękana i zapadnięta nawierzchnia	10	
26	zapadnięta nawierzchnia	9	
28	spękana i zapadnięta nawierzchnia	12	

29	spękana i zapadnięta nawierzchnia	36	
33	spękana i zapadnięta nawierzchnia	1	
34	spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	3	

38	spękana i zapadnięta nawierzchnia	18	 A photograph showing a close-up of a grey asphalt road surface. Several thin, dark, irregular cracks are visible, running across the width of the road. In the background, a white fence with vertical posts and a building with a red roof are partially visible.
39	spękana i zapadnięta nawierzchnia	5	 A photograph of a grey asphalt road surface with several cracks. In the background, there is a concrete curb, a grassy area, and a metal fence.
40	spękana i zapadnięta nawierzchnia	7	 A photograph of a grey asphalt road surface with a prominent crack. The background shows a grassy area with dense green bushes and trees.

41	spękana i zapadnięta nawierzchnia w miejscu poprzedniej naprawy	2	
44	spękana i zapadnięta nawierzchnia	3	
48	spękana i zapadnięta nawierzchnia	10,5	

50	spękana i zapadnięta nawierzchnia	4,5	
53	zapadnięta nawierzchnia	1	
suma powierzchni		435,85	