

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.09.2017 r.

RI.271.3.37.2017.

Zapytanie ofertowe

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki telefon: 25 756 25 00 zaprasza
do złożeniu propozycji cenowej na udzielenie zamówienia na:

„Uszczelnienie studni betonowych włączonych Dn 1200 typu PAECH/Dn 1200 w miejscowościach Karolina Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki,,

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- posiadanie uprawnień do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
- dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia
- posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej **jednej roboty** odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia – polegającej na wykonaniu uszczelnienia **co najmniej 10 szt. studni betonowych**. Wykonanie zamówienia musi zostać poparte dokumentem potwierdzającym, że robota dotyczyła wykonania zamówienia spójnego rodzajowo z zakresem objętym przedmiotem

zamówienia oraz że została wykonana należycie oraz prawidłowo zakończona (takim dokumentem mogą być np. poświadczenie wykonanych robót, referencje, itp.).

Zakres wymaganych czynności w ramach naprawy:

Naprawa ciekących łączy między elementami (kręgami) w miejscowościach:

Nowe Osiny -27 szt. Karolina -7 szt. Stara Niedziałka -70 szt.

Naprawa polega na wypełnieniu (zaspachlowaniu) łączy zaprawą mineralną (polecamy zaprawę CERINOL BDS, karta techniczna w załączeniu). Przed nałożeniem zaprawy, złącze należy oczyścić z luźnych elementów, zabrudzeń, nalotów itd. Zaprawa będzie nakładana po obwodzie, jeśli następuje bardzo intensywny wyciek, zostanie pozostawiony niewielki otwór niezaspachlowany, którym będzie mogła swobodnie wypływać woda na czas stwardnienia wcześniej nałożonej po obwodzie zaprawy. Tymczasowy otwór, którym wydostawała się woda, zostanie zatamowany zaprawą tamponażową (na bazie cementu szybkowiążącego, polecamy CERINOL STM). Tak zaspachlowane złącze należy pokryć na całym obwodzie warstwą zaprawy uszczelniającej (CERINOL BDS nanoszony pędzlem).

- Naprawa łączy pod płytą pokrywową należy przeprowadzić w wyżej opisany sposób.

Zamawiający zaleca Wykonawcom wizytację terenową przed złożeniem oferty w celu jak najlepszej oceny zakresu prac.

Ocena ofert odbędzie się na podstawie porównania cen. Zamawiający wybiera najtańszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie oferenta. Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na poprawienie błędów oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna. Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla oferenta i zamawiającego będzie poprawiona cena.

Z. Wójcik
Radca Prawny
Zastępca Wójcik

Należy podać proponowaną cenę usługi zgodnie z załączonym wzorem oferty – załącznik nr 1

Termin wykonywania usługi:

- wykonanie zlecenia do dnia 15.12.2017 r.

Oferty należy składać do **dnia 13.10.2017 r.** w pok. Nr 27 lub przesłać na email: gzgk@minskmazowiecki.pl Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Zastępca kierownika GZGK w Mińsku Mazowieckim, Pan Karol Michalski, tel. 795-470-068.